

Fotos bestehender Werkraum Oberstufenschulhaus, UG Trakt C



Die Metallbearbeitung wurde vor über 20 Jahren als Provisorium im Vorraum des Werkraumes eingerichtet.



Mit der Aufhebung der Toilettenanlage und dem Abbruch der Trennwand, kann das Platzangebot für die Metallbearbeitung verbessert werden.



Im Werkraum bestehen enge Platzverhältnisse. Das Arbeiten mit Werkzeugen und Maschinen ist dadurch ein Sicherheitsrisiko.



Ein Mauerausbruch zum ehemaligen Schutzraum dient als Verbindung in den künftigen Maschinenraum und zu den Lagerräumen.



Neben dem bestehenden Fenster wird ein Durchgang zur Metallbearbeitung erstellt.



Der heutige enge Maschinenraum, wird zum Vorbereitungsraum.